



## „Aktivengruppe“ überarbeitet Geländer am Radweg

Warburg, den 17.06.2014

Der Radweg zwischen dem Altstadtbahnhof und der OIL-Tankstelle war in den vergangenen drei Wochen ebenfalls ein Betätigungsfeld der Aktivengruppe.

Zuerst wurde das alte Geländer, welches zum Teil schon recht morsch war, entfernt, zerlegt und abtransportiert.



*Foto: Klaus Baartz*



An den beiden Brücken fällt das Gelände, bedingt durch die Brückenaufleger recht steil ab. Deshalb wurden hier die jeweils ersten Meter des Geländers so instand gesetzt, dass sie wieder einen brauchbaren Schutz vor einem etwaigen Absturz gewährleisten.



Foto: Klaus Baartz

Nachdem dann noch die Wegränder vom Wildwuchs befreit wurden, präsentiert sich der Radweg wieder in einer ansehnlichen Weise.



Foto: Klaus Baartz